



USINE DE TRANSFORMATION D'ALIMENTS POUR LES PRODUITS DE CHARCUTERIE



DÉTAILS DE L'INSTALLATION

LIEU : Usine de transformation d'aliments (épicerie fine)

MODÈLE/SITE :  3000 sur les chauffe-eau

 3000 sur l'échangeur de chaleur

 5000 sur 2 stérilisateurs

PROBLÈME : Problèmes de calcaire à l'intérieur des chaudières à vapeur, des stérilisateurs et de l'échangeur de chaleur. Le client n'avait d'autre choix que d'utiliser un adoucisseur d'eau.

RÉSULTAT : Ce dernier a été remplacé par Vulcan et le calcaire préalablement présent s'est amolli.


INSTALLÉ PAR : STE ETCT INDUSTRIE, Maroc

Vulcan 3000 traite les échangeurs de chaleur




Regardez la vidéo ici :


<http://y2u.be/0zWc3zcTjSw>



Vulcan 3000 traite les chauffe-eau



Le chauffe-eau a fonctionné en continu pendant plus d'un an avant qu'une couche de calcaire de 0,5 mm ne soit constatée. 2 mois après avoir installé Vulcan, le calcaire pouvait s'enlever facilement d'un simple revers de la main.



Vulcan 5000 traite 2 stérilisateurs



Le calcaire s'est accumulé pendant 15 ans et n'a pas été nettoyé avant l'installation de Vulcan.

3 mois après la mise en service de Vulcan, nous pouvions déjà voir le calcaire s'effriter.

