



Détails de l'installation

- Site :** Sinoway Carbon Co., Ltd. (Jiangsu)
www.sinowaycarbon.com
- Modèle :**  S500
- Emplacement :** Conduite de l'eau de refroidissement en circulation
- Problème :** La nouvelle usine sise à Jiangsu fonctionnait depuis plus d'un an sans utiliser aucun traitement d'eau, expliquant ainsi les problèmes de calcaire auxquels elle était confrontée, sans compter le refroidissement médiocre de l'eau et un débit d'eau réduit.
- Résultat :** Avant l'installation de Vulcan S500, le calcaire n'avait pas été nettoyé. Plus de 6 mois après, le système de l'eau de circulation a été réexaminé et il a été constaté que son débit était redevenu normal, prouvant ainsi qu'aucune nouvelle trace de calcaire ne s'était formée.
- Installé par :** Xinriyuan



Sinoway Carbon Co., Ltd. (Sinoway), une coentreprise entre Shenzhen Sinoway Investment Holding Co., Ltd. et Dubal Holding LLC, a été fondée en 2011. Sinoway se consacre principalement à la production et la vente de coke de pétrole calciné et de vapeur en tant que sous-produit.

Actuellement, Sinoway possède et exploite deux usines en Chine, une située dans la province de Shandong et une autre dans la province de Jiangsu.

Vulcan S500 installé pour traiter la conduite de l'eau de refroidissement en circulation.

