

SERRE À BANANES KARATAŞ

Détails sur l'installation

Application

Serre à bananes Karataş
Adana, Turquie

Modèles

 **Vulcan S25**

installés sur les systèmes d'arrosage

Objectif

La quantité de sel contenue dans l'eau d'irrigation était bien supérieure aux valeurs nutritionnelles habituelles, empêchant de ce fait la croissance des plantes. Nous souhaitions également réduire les problèmes de calcaire touchant les systèmes d'arrosage.

Installateur

ATILLA YILMAZ TARIM
DANIŞMANLIK SAN. ve Tic. Ltd. Şti.




Résultats

Avant d'utiliser Vulcan, la présence excessive de sel faisait jaunir les feuilles des bananiers. Une fois Vulcan installé, nous avons constaté la disparition de ces traces jaunes.


Cela représentait déjà, pour nous, un excellent résultat. Les taches blanches qui étaient en outre présentes à la surface du sol ont disparu à l'utilisation de Vulcan.

Les obstructions de nos systèmes d'irrigation ont à leur tour disparu à compter de l'utilisation de Vulcan.

Une fois Vulcan installé, nous avons remarqué que l'utilisation d'engrais et d'eau profitait mieux, et en plus grande quantité, aux plantes.



Le modèle **VULCAN S25** a été utilisé sur les systèmes d'irrigation. L'appareil Vulcan a été installé dans un coffret extérieur.



Les bandes à courant d'impulsion de Vulcan ont été installées sur le système d'arrosage.