

Installation de Vulcan S100

À l'équipe de Kostečka,

Le système Vulcan a été installé sur un four à chaux qui demandait habituellement un entretien intensif tous les 3 mois pour le débarrasser du calcaire. Voilà maintenant 4 mois que Vulcan S100 a été installé, et le problème de calcaire s'est clairement réduit.

Les conduites et les équipements de production requièrent désormais moins d'entretien. Nous sommes très satisfaits de la performance de l'unité Vulcan S100.

Cordialement,

Le groupe Mondi



Usine de fabrication de Mondi Štětí a.s en République tchèque



Dépôt éliminé sur la conduite après installation de Vulcan



Vulcan S100



Installation de Vulcan S100 sur le four à chaux

